



全属密闭环境或有限空间内作业时,必须事先有专人监护,一旦发生意外,路人救助,应急救援措施必须到位。

二是不能忽视火灾危险:采取预防和控制,逐步增加。2015年7月2日,中石油北京石油化学有限责任公司北京燕山分公司发生的一起火灾事故(以下简称“7·2”火灾事故),经有资质的专业机构现场分析,在检修期间对物料大量泄漏造成环境可燃气体浓度超标,在作业过程中因未及时清除火花作业,导致可燃气体在二甲苯、丁酮等混合气体发生爆炸,造成3人死亡,直接经济损失214.88万元。事故原因调查报告中明确指出火灾危险的存在,事故危险有害因素辨识及预防风险控制措施均未能及时发现,并予以确认不到位;未识别火灾作业过程中随时发生的火灾隐患,未及时消除火灾危险源。

考核的电焊作业人员,盲目蛮干,张成事故。2010 年机械部司云“2·2”危险作业者在维修闪爆区(电焊)造成多人死亡(事故)等引起事故中,事故单位或操作人员存在无焊接或热切割作业



《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)、《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)等国家安全生产法律法规的要求,制定和完善动火等特殊作业管理制度,强化风险辨识和管控,严格程序确认和作业许可审批,加强现场监督,确保各项规定执行落实到位。

四、强化宣传教育,发挥事故警示教育作用。各地区各有关企业